

**Дополнение 206945 -0000020-20ДРЭ
к Руководству по эксплуатации 206XXX -0000020РЭ**

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УТЕЧЕК В КОНИЧЕСКИХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ФИТИНГОВ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОДТЯГИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ УТЕЧКИ. СОЕДИНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ, ОЧИСТИТЬ ОТ ГЕРМЕТИКА ИЛИ СНЯТЬ ЛЕНТУ ФУМ, ЗАНОВО НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК ИЛИ ЛЕНТУ ФУМ И ЗАТЕМ ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

Для герметизации соединений необходимо применять герметик Фиксатор-3
ТУ 2257-006-43007840-2006.