

**Дополнение к Руководству по эксплуатации для автобуса
МАЗ 203**

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА

5.3.5 СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)

- проверить степень загрязнения внутренней поверхности защиты аппаратов привода задних тормозов (при ее наличии в комплектации). Не допускается сплошной слой загрязнения толщиной более 5 мм. Проверку осуществлять визуально, через открытые места в задней части защиты. При необходимости демонтировать защиту и произвести очистку. При обратном монтаже все отверстия во внутреннюю полость на передней и боковых стенках тщательно загерметизировать монтажной пеной. Вырезы в задней стенке оставить открытыми.