

**Дополнение 215XXX-0000020-40 ДРЭ к руководству по эксплуатации
215XXX-0000020 РЭ**

4.6 КОЛЕСА И ШИНЫ

ВНИМАНИЕ: ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ШИН НА ВЕДУЩЕЙ ОСИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБУСА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БРАКОВОЧНЫМ ПРИЗНАКОМ, В СИЛУ КОНСТРУКТИВНОЙ ОСОБЕННОСТИ АВТОБУСА
